

# ALLEGATO "A"

**Comune di Milazzo**  
Provincia di ME

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** "MANUTENZIONE COPERTURA E RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI DELLA CHIESA DI SAN PAPINO, SITA IN P.zza S. PAPINO"

**COMMITTENTE:** Parrocchia di San Papino.

**CANTIERE:** Piazza San Papino, Milazzo (ME)

Milazzo, 21/04/2017

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(Architetto Spoto Domenico)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(Parroco Fra Stefano Smedile)

**Architetto Spoto Domenico**

Via Ettore Celi 17  
98057 Milazzo (ME)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

